

Adapter Core USB-C do HDMI 4K

SKU: ST-AC4KHY / ST-AC4KHP / ST-AC4KHB / ST-AC4KHS




Podłącz kabel HDMI do zewnętrznego wyświetlacza

- Podłącz jeden koniec standardowego kabla HDMI (brak w zestawie) do wejścia HDMI zewnętrznego monitora, telewizora lub projektora.
- Aby uzyskać optymalną jakość obrazu 4K/60 Hz, zaleca się użycie kabla HDMI 2.0. HDMI 1.4 i nowsze wersje są wstecznie kompatybilne.




Podłącz kabel HDMI do adaptera

- Podłącz drugi koniec kabla HDMI do portu HDMI w adapterze.
- UUżywaj wyłącznie standardowego kabla HDMI–HDMI. Jednokierunkowe kable wideo (takie jak USB-C–HDMI lub USB-C–DisplayPort) nie są obsługiwane i nie przesyłają sygnału.



Podłącz adapter do urządzenia hosta USB-C


- Włóż złącze USB-C do kompatybilnego portu USB-C lub Thunderbolt w laptopie lub urządzeniu.
- Kompatybilne interfejsy hosta: Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 i USB-C 3.2 Gen2.
- Biały wskaźnik LED zaświeci się, gdy adapter zostanie podłączony i będzie zasilany.
- W zależności od ustawień systemu operacyjnego obraz powinien zostać automatycznie powielony lub rozszerzony.



W przypadku korzystania z MacBooka Neo podłącz adapter do właściwego portu

- MacBook Neo ma dwa porty USB-C, które wyglądają identycznie, ale działają inaczej. Tylko port znajdujący się bliżej zawiasu (USB 3) obsługuje wyjście wideo; port znajdujący się bliżej gładzika (USB 2) go nie obsługuje.
- Włóż złącze USB-C do portu USB 3. Adapter nie będzie działać po podłączeniu do portu USB 2.

Dane techniczne



Ważne informacje

- Maksymalna obsługiwana rozdzielczość wynosi 4K (3840 × 2160) przy 60 Hz. Rzeczywista rozdzielczość i częstotliwość odświeżania zależą od możliwości urządzenia hosta i podłączonego wyświetlacza.
- Aby adapter działał, urządzenie hosta musi obsługiwać tryb DisplayPort Alt Mode (DP Alt Mode) przez USB-C.
- Do podłączenia adaptera do wyświetlacza wymagany jest standardowy kabel HDMI–HDMI. Jednokierunkowe kable wideo (USB-C–HDMI, USB-C–DisplayPort) nie są obsługiwane.
- Podczas podłączania do MacBooka Neo podłącz adapter do portu USB-C (USB 3). Adapter nie będzie działać po podłączeniu do drugiego portu USB-C (USB 2).
- Jeśli nie ma obrazu: upewnij się, że źródło sygnału wejściowego monitora jest ustawione na właściwy kanał HDMI; sprawdź, czy kabel HDMI działa prawidłowo, i jeśli to możliwe, wypróbuj inny kabel.

Certyfikaty i bezpieczeństwo

FCC Class B

CE Certified

CAN ICES(B)/NMB(B)

WEEE