



# クイックガイド

## USB-C パワーメーターテスター

1. 透明な保護シールを外します。




2. USB-C テスターをお使いのデバイスの Type-C ポートに装着します。




### 入力の計測

3. ケーブルをUSB-Cテスターに装着し、これを電源に接続します。




4. 計測された入力電圧 (V), 電流 (A), ミリアンペアアワー (mAh) がスクリーンに表示されます。



### 出力の計測

5. ケーブルをUSB-Cテスターに装着し、これをUSB-C モニターやハブに接続します。



6. 計測された出力電圧 (V), 電流 (A), ミリアンペアアワー (mAh) がスクリーンに表示されます。

