


ŁADOWARKA ONTHEGO™ 3-W-1

SKU: ST-QTG31K / ST-QTG31W / ST-QTG31R

1




Rozłóż ładowarkę OntheGo™ 3-w-1, aby uzyskać dostęp do modułów ładowania bezprzewodowego Qi2 (15W), AirPods (5W) i Apple Watch (5W).

2




Podłącz dołączony kabel USB-C do adaptera zasilania (nie dołączony). Do optymalnej wydajności wymagany jest adapter o mocy co najmniej 36W.

3




Podłącz kabel USB-C do portu USB-C z tyłu ładowarki. Przedni wskaźnik LED zaświeci się na krótko, zgaśnie, a następnie raz zamiga, aby wskazać, że ładowarka jest podłączona do zasilania.

4



Umieść kompatybilny telefon na lewym padzie ładującym Qi2. Obsługuje ładowanie bezprzewodowe do 15W.


5



Umieść słuchawki bezprzewodowe na środkowym padzie, aby rozpocząć ładowanie.

Wskaźnik LED zaświeci się tylko podczas korzystania ze środkowego pada. Obsługuje ładowanie bezprzewodowe do 5W.

6



Umieść Apple Watch na module zegarka, aby rozpocząć ładowanie.

Podnieś moduł, aby włączyć tryb nocnej szafki.

Zapewnia ładowanie 5W dla Apple Watch Ultra i Ultra 2.

Obsługuje szybkie ładowanie dla Apple Watch Series 7, 8, 9 i 10.

Tylko iPhone'y obsługujące ładowanie MagSafe są kompatybilne z funkcją magnetycznego mocowania.

W przypadku używania iPhone'a bez MagSafe wymagane jest magnetyczne akcesorium lub kompatybilne etui Qi2/MagSafe (nie dołączone).

Do optymalnej wydajności wymagany jest adapter o mocy co najmniej 36W.