


# Dimension: 90 x 130 mm

## ATTACH THE 3M ADHESIVE RING

FIXATION DE L'ANNEAU ADHÉSIF 3M | COLOCACIÓN DEL ANILLO ADHESIVO 3M | 3M-KLEBERING ANBRINGEN | УСТАНОВКА КЛЕЙКОГО КОЛЬЦА 3M | 3M粘着リングの取り付け | 3M 접착 링 부착 | 安装 3M 粘貼环



## EN

1. Clean the surface where you'll place the 3M Adhesive Ring.
2. Before peeling the adhesive, check that the USB-C cable comfortably reaches your device's port. Adjust placement if needed.
3. Remove the protective film from the 3M Adhesive Ring to expose the adhesive.
4. Press the 3M Adhesive Ring firmly onto a clean, flat surface. Avoid curved or textured areas.
5. Attach the OntheGo 7-in-1 Adapter and connect your devices.

## FR

1. Nettoyez la surface où vous poserez l'anneau adhésif 3M.
2. Avant de retirer l'adhésif, vérifiez que le câble USB-C atteint confortablement le port de votre appareil. Ajustez l'emplacement au besoin.
3. Retirez la pellicule protectrice de l'anneau adhésif 3M pour exposer l'adhésif.
4. Appuyez fermement l'anneau adhésif 3M sur une surface propre et plane. Évitez les surfaces courbes ou texturées.
5. Fixez l'OntheGo 7-en-1 adapter et branchez vos appareils.

## ES

1. Limpiar la superficie donde se colocará el anillo autoadhesivo 3M.
2. Antes de despegar el adhesivo, comprobar que el cable USB-C alcance cómodamente el puerto del dispositivo. Ajustar la posición si es necesario.
3. Retirar la película protectora del anillo autoadhesivo 3M para exponer el adhesivo.
4. Presionar firmemente el anillo adhesivo 3M sobre una superficie limpia y plana. Evitar superficies curvas o texturizadas.
5. Colocar el adaptador OntheGo 7-in-1 y conectar los dispositivos.

## DE

1. Oberfläche reinigen, auf der der 3m-Klebering angebracht wird.
2. Vor dem Abziehen des Klebers prüfen, ob das USB-C-Kabel bequem den Anschluss des Geräts erreicht. Bei Bedarf Position anpassen.
3. Schutzfolie vom 3m-Klebering entfernen, um den Kleber freizulegen.
4. 3M-Klebering fest auf eine saubere, ebene Fläche drücken. Gewölbte oder strukturierte Oberflächen vermeiden.
5. OntheGo 7-in-1 adapter anbringen und Geräte anschließen.

## RU

1. Очистите поверхность, на которую будет установлен клеевое кольцо 3M.
2. Перед снятием защитной пленки проверьте, что кабель USB-C удобно достигает порта вашего устройства. При необходимости отрегулируйте положение.
3. Снимите защитную пленку с клевого кольца 3M, чтобы открыть клей.
4. Плотно прижмите клеющее кольцо 3M к чистой ровной поверхности. Избегайте изогнутых или текстурированных участков.
5. Прикрепите OntheGo 7-in-1 adapter и подключите устройства.

## JA

1. 3M 接着リングを貼る面をきれいにしてください。
2. 接着剤をはがす前に、USB-Cケーブルがデバイスのポートに無理なく届くか確認してください。必要に応じて位置を調整してください。
3. 3M接着リングの保護フィルムをはがして接着剤を露出させてください。
4. 3M粘着リングを清潔で平らな面にしっかり押し付けてください。曲面や凹凸のある面は避けてください。
5. OntheGo 7-in-1 Adapterを取り付け、デバイスを接続してください。

## KO

1. 3M 접착 링을 부착할 표면을 깨끗이 닦으십시오.
2. 접착제를 떼기 전에 USB-C 케이블이 기기 포트에 무리 없이 닿는지 확인하십시오. 필요시 위치를 조정하십시오.
3. 3M 접착 링의 보호 필름을 제거하여 접착제를 노출시키십시오.
4. 3M 접착 링을 깨끗하고 평평한 표면에 단단히 눌러 부착하십시오. 곡면이나 질감이 있는 표면은 피하십시오.
5. OntheGo 7-in-1 Adapter를 부착하고 기기를 연결하십시오.

## ZH-CN

1. 清洁放置 3M 粘貼环 的表面。
2. 撕胶前, 确认 USB-C 线能可舒适连接设备端口。如有需要, 调整位置。
3. 撕掉 3M 粘貼环 的保护膜, 露出胶面。
4. 将 3M 粘貼环 牢固按压在干净、平整的表面上。避免在弯曲或有纹理的表面上使用。
5. 安装 OntheGo 7-in-1 Adapter 并连接您的设备。

## IMPORTANT

- **3M adhesive ring does not provide wireless charging.**
- Lanneau adhésif 3M ne permet pas la recharge sans fil.
- El anillo autoadhesivo 3M no proporciona carga inalámbrica.
- Der 3m-Klebering unterstützt kein kabelloses Laden.
- Клеевое кольцо 3M не поддерживает беспроводную зарядку.
- 3M 接着リングはワイヤレス充電に対応していません。
- 3M 접착 링은 무선 충전을 지원하지 않습니다.
- 3M 粘貼环不支持无线充电。

## Insert the microSD card with the metal pins facing down. Insert the SD card with the metal pins facing up.

- Insérez la carte microSD avec les broches métalliques vers le bas. Insérez la carte SD avec les broches métalliques vers le haut.
- Insert the microSD card with the metal pins facing down. Insert the SD card with the metal pins facing up.

## EN

1. Clean the surface where you'll place the 3M Adhesive Ring.
2. Before peeling the adhesive, check that the USB-C cable comfortably reaches your device's port. Adjust placement if needed.
3. Remove the protective film from the 3M Adhesive Ring to expose the adhesive.
4. Press the 3M Adhesive Ring firmly onto a clean, flat surface. Avoid curved or textured areas.
5. Attach the OntheGo 7-in-1 Adapter and connect your devices.

## FR

1. Nettoyez la surface où vous poserez l'anneau adhésif 3M.
2. Avant de retirer l'adhésif, vérifiez que le câble USB-C atteint confortablement le port de votre appareil. Ajustez l'emplacement au besoin.
3. Retirez la pellicule protectrice de l'anneau adhésif 3M pour exposer l'adhésif.
4. Appuyez fermement l'anneau adhésif 3M sur une surface propre et plane. Évitez les surfaces courbes ou texturées.
5. Fixez l'OntheGo 7-en-1 adapter et branchez vos appareils.

## ES

1. Limpiar la superficie donde se colocará el anillo autoadhesivo 3M.
2. Antes de despegar el adhesivo, comprobar que el cable USB-C alcance cómodamente el puerto del dispositivo. Ajustar la posición si es necesario.
3. Retirar la película protectora del anillo autoadhesivo 3M para exponer el adhesivo.
4. Presionar firmemente el anillo adhesivo 3M sobre una superficie limpia y plana. Evitar superficies curvas o texturizadas.
5. Colocar el adaptador OntheGo 7-in-1 y conectar los dispositivos.

## DE

1. Oberfläche reinigen, auf der der 3m-Klebering angebracht wird.
2. Vor dem Abziehen des Klebers prüfen, ob das USB-C-Kabel bequem den Anschluss des Geräts erreicht. Bei Bedarf Position anpassen.
3. Schutzfolie vom 3m-Klebering entfernen, um den Kleber freizulegen.
4. 3M-Klebering fest auf eine saubere, ebene Fläche drücken. Gewölbte oder strukturierte Oberflächen vermeiden.
5. OntheGo 7-in-1 adapter anbringen und Geräte anschließen.

## RU

1. Очистите поверхность, на которую будет установлен клеевое кольцо 3M.
2. Перед снятием защитной пленки проверьте, что кабель USB-C удобно достигает порта вашего устройства. При необходимости отрегулируйте положение.
3. Снимите защитную пленку с клевого кольца 3M, чтобы открыть клей.
4. Плотно прижмите клеющее кольцо 3M к чистой ровной поверхности. Избегайте изогнутых или текстурированных участков.
5. Прикрепите OntheGo 7-in-1 adapter и подключите устройства.

## JA

1. 3M 接着リングを貼る面をきれいにしてください。
2. 接着剤をはがす前に、USB-Cケーブルがデバイスのポートに無理なく届くか確認してください。必要に応じて位置を調整してください。
3. 3M接着リングの保護フィルムをはがして接着剤を露出させてください。
4. 3M粘着リングを清潔で平らな面にしっかり押し付けてください。曲面や凹凸のある面は避けてください。
5. OntheGo 7-in-1 Adapterを取り付け、デバイスを接続してください。

## KO

1. 3M 접착 링을 부착할 표면을 깨끗이 닦으십시오.
2. 접착제를 떼기 전에 USB-C 케이블이 기기 포트에 무리 없이 닿는지 확인하십시오. 필요시 위치를 조정하십시오.
3. 3M 접착 링의 보호 필름을 제거하여 접착제를 노출시키십시오.
4. 3M 접착 링을 깨끗하고 평평한 표면에 단단히 눌러 부착하십시오. 곡면이나 질감이 있는 표면은 피하십시오.
5. OntheGo 7-in-1 Adapter를 부착하고 기기를 연결하십시오.

## ZH-CN

1. 清洁放置 3M 粘貼环 的表面。
2. 撕胶前, 确认 USB-C 线能可舒适连接设备端口。如有需要, 调整位置。
3. 撕掉 3M 粘貼环 的保护膜, 露出胶面。
4. 将 3M 粘貼环 牢固按压在干净、平整的表面上。避免在弯曲或有纹理的表面上使用。
5. 安装 OntheGo 7-in-1 Adapter 并连接您的设备。

## IMPORTANT

- **3M adhesive ring does not provide wireless charging.**
- Lanneau adhésif 3M ne permet pas la recharge sans fil.
- El anillo autoadhesivo 3M no proporciona carga inalámbrica.
- Der 3m-Klebering unterstützt kein kabelloses Laden.
- Клеевое кольцо 3M не поддерживает беспроводную зарядку.
- 3M 接着リングはワイヤレス充電に対応していません。
- 3M 접착 링은 무선 충전을 지원하지 않습니다.
- 3M 粘貼环不支持无线充电。

## Insert the microSD card with the metal pins facing down. Insert the SD card with the metal pins facing up.

- Insérez la carte microSD avec les broches métalliques vers le bas. Insérez la carte SD avec les broches métalliques vers le haut.
- Insert the microSD card with the metal pins facing down. Insert the SD card with the metal pins facing up.

## EN

1. Clean the surface where you'll place the 3M Adhesive Ring.
2. Before peeling the adhesive, check that the USB-C cable comfortably reaches your device's port. Adjust placement if needed.
3. Remove the protective film from the 3M Adhesive Ring to expose the adhesive.
4. Press the 3M Adhesive Ring firmly onto a clean, flat surface. Avoid curved or textured areas.
5. Attach the OntheGo 7-in-1 Adapter and connect your devices.

## FR

1. Nettoyez la surface où vous poserez l'anneau adhésif 3M.
2. Avant de retirer l'adhésif, vérifiez que le câble USB-C atteint confortablement le port de votre appareil. Ajustez l'emplacement au besoin.
3. Retirez la pellicule protectrice de l'anneau adhésif 3M pour exposer l'adhésif.
4. Appuyez fermement l'anneau adhésif 3M sur une surface propre et plane. Évitez les surfaces courbes ou texturées.
5. Fixez l'OntheGo 7-en-1 adapter et branchez vos appareils.

## ES

1. Limpiar la superficie donde se colocará el anillo autoadhesivo 3M.
2. Antes de despegar el adhesivo, comprobar que el cable USB-C alcance cómodamente el puerto del dispositivo. Ajustar la posición si es necesario.
3. Retirar la película protectora del anillo autoadhesivo 3M para exponer el adhesivo.
4. Presionar firmemente el anillo adhesivo 3M sobre una superficie limpia y plana. Evitar superficies curvas o texturizadas.
5. Colocar el adaptador OntheGo 7-in-1 y conectar los dispositivos.

## DE

1. Oberfläche reinigen, auf der der 3m-Klebering angebracht wird.
2. Vor dem Abziehen des Klebers prüfen, ob das USB-C-Kabel bequem den Anschluss des Geräts erreicht. Bei Bedarf Position anpassen.
3. Schutzfolie vom 3m-Klebering entfernen, um den Kleber freizulegen.
4. 3M-Klebering fest auf eine saubere, ebene Fläche drücken. Gewölbte oder strukturierte Oberflächen vermeiden.
5. OntheGo 7-in-1 adapter anbringen und Geräte anschließen.

## RU

1. Очистите поверхность, на которую будет установлен клеевое кольцо 3M.
2. Перед снятием защитной пленки проверьте, что кабель USB-C удобно достигает порта вашего устройства. При необходимости отрегулируйте положение.
3. Снимите защитную пленку с клевого кольца 3M, чтобы открыть клей.
4. Плотно прижмите клеющее кольцо 3M к чистой ровной поверхности. Избегайте изогнутых или текстурированных участков.
5. Прикрепите OntheGo 7-in-1 adapter и подключите устройства.

## JA

1. 3M 接着リングを貼る面をきれいにしてください。
2. 接着剤をはがす前に、USB-Cケーブルがデバイスのポートに無理なく届くか確認してください。必要に応じて位置を調整してください。
3. 3M接着リングの保護フィルムをはがして接着剤を露出させてください。
4. 3M粘着リングを清潔で平らな面にしっかり押し付けてください。曲面や凹凸のある面は避けてください。
5. OntheGo 7-in-1 Adapterを取り付け、デバイスを接続してください。

## DIGITAL MANUAL

MANUEL NUMÉRIQUE | MANUAL DIGITAL | DIGITALES HANDBUCH | MANUALE DIGITALE | DJITAL KILAVUZ | INSTRUKCJA CYFROWA | MANUAL DIGITAL | ЦИФРОВОЕ РУКОВОДСТВО | የቅሬታ ሰነድ | MANUAL DIGITAL | MANUAL DIGITAL | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KỸ THUẬT SỐ | デジタルマニュアル | 디지털 매뉴얼 | 數位手冊

## QR CODE




## FOR MORE LANGUAGES, PLEASE SCAN THE QR CODE

Pour plus de langues, veuillez scanner le code QR | Para más idiomas, escanear el código QR | Für weitere Sprachen QR-Code scannen | Per altre lingue, scansionare il codice QR | Daha fazla dil için QR kodunu tarayın | Aby uzyskać więcej języków, zeskanuj kod QR | Para mais idiomas, digitalize o código QR | Для других языков отсканируйте QR-код | Para más idiomas, digitalize o código QR | Untuk bahasa lain, pindai kode QR | Untuk lebih banyak bahasa, imbas kod QR | देखें them ngôn ngữ, vui lòng quét mã QR | その他の言語についてはQRコードをスキャンしてください | 추가 언어는 QR 코드를 스캔하십시오 | 更多语言请扫描二维码

## USER MANUAL

Manuel de l'utilisateur | Manual de usuario | Benutzerhandbuch | Руководство пользователя | 取扱説明書 | 사용자 설명서 | 用户手册

## RECYCLING



## EN

1. Clean the surface where you'll place the 3M Adhesive Ring.
2. Before peeling the adhesive, check that the USB-C cable comfortably reaches your device's port. Adjust placement if needed.
3. Remove the protective film from the 3M Adhesive Ring to expose the adhesive.
4. Press the 3M Adhesive Ring firmly onto a clean, flat surface. Avoid curved or textured areas.
5. Attach the OntheGo 7-in-1 Adapter and connect your devices.

## FR

1. Nettoyez la surface où vous poserez l'anneau adhésif 3M.
2. Avant de retirer l'adhésif, vérifiez que le câble USB-C atteint confortablement le port de votre appareil. Ajustez l'emplacement au besoin.
3. Retirez la pellicule protectrice de l'anneau adhésif 3M pour exposer l'adhésif.
4. Appuyez fermement l'anneau adhésif 3M sur une surface propre et plane. Évitez les surfaces courbes ou texturées.
5. Fixez l'OntheGo 7-en-1 adapter et branchez vos appareils.

## ES

1. Limpiar la superficie donde se colocará el anillo autoadhesivo 3M.
2. Antes de despegar el adhesivo, comprobar que el cable USB-C alcance cómodamente el puerto del dispositivo. Ajustar la posición si es necesario.
3. Retirar la película protectora del anillo autoadhesivo 3M para exponer el adhesivo.
4. Presionar firmemente el anillo adhesivo 3M sobre una superficie limpia y plana. Evitar superficies curvas o texturizadas.
5. Colocar el adaptador OntheGo 7-in-1 y conectar los dispositivos.

## DE

1. Oberfläche reinigen, auf der der 3m-Klebering angebracht wird.
2. Vor dem Abziehen des Klebers prüfen, ob das USB-C-Kabel bequem den Anschluss des Geräts erreicht. Bei Bedarf Position anpassen.
3. Schutzfolie vom 3m-Klebering entfernen, um den Kleber freizulegen.
4. 3M-Klebering fest auf eine saubere, ebene Fläche drücken. Gewölbte oder strukturierte Oberflächen vermeiden.
5. OntheGo 7-in-1 adapter anbringen und Geräte anschließen.

## RU

1. Очистите поверхность, на которую будет установлен клеевое кольцо 3M.
2. Перед снятием защитной пленки проверьте, что кабель USB-C удобно достигает порта вашего устройства. При необходимости отрегулируйте положение.
3. Снимите защитную пленку с клевого кольца 3M, чтобы открыть клей.
4. Плотно прижмите клеющее кольцо 3M к чистой ровной поверхности. Избегайте изогнутых или текстурированных участков.
5. Прикрепите OntheGo 7-in-1 adapter и подключите устройства.


## JA

1. 3M 接着リングを貼る面をきれいにしてください。
2. 接着剤をはがす前に、USB-Cケーブルがデバイスのポートに無理なく届くか確認してください。必要に応じて位置を調整してください。
3. 3M接着リングの保護フィルムをはがして接着剤を露出させてください。
4. 3M粘着リングを清潔で平らな面にしっかり押し付けてください。曲面や凹凸のある面は避けてください。
5. OntheGo 7-in-1 Adapterを取り付け、デバイスを接続してください。

# OUTSIDE

## PLUG & PLAY

CONNECTER ET UTILISER | CONEXIÓN Y USO | ANSCHLIEßEN UND VERWENDEN | ПОДКЛЮЧИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ | 接続して使用する | 연결하여 사용하십시오 | 连接并使用



## 1. Connect to a USB-C host device



Branchez à un appareil hôte USB-C | Conectar a un dispositivo host USB-C | Mit einem USB-C-Hostgerät verbinden | Подключите к USB-C хост-устройству | USB-C 호스트 장치에 연결하십시오 | 连接至 USB-C 主机设备

## 2. Connect your devices

Branchez vos appareils | Conectar los dispositivos | Geräte verbinden | Подключите ваши устройства | デバイスを接続してください | 디바이스를 연결하십시오 | 连接您的设备

## FUNCTIONS

FONCTIONS | FUNCIONES | FUNKTIONEN | ФУНКЦИИ | 機能 | 기능 | 功能



## 1. Braided USB-C Cable (Host)

Câble hôte USB-C tressé | Cable anfitrión USB-C trenzado | Geflochtenes USB-C-Host-Kabel | Плетённый кабель USB-C (host) | 編み込み USB-C ホストケーブル | 직조 USB-C 호스트 케이블 | 编织 USB-C 主机线

## 2. SD and microSD Card Readers (UHS-I) (up to 104 MB/s) (2TB max.)

Lecteurs de cartes SD et microSD (jusqu'à 104 Mo/s) (jusqu'à 2 To) | Lectores de tarjetas SD y microSD (hasta 104 MB/s) (hasta 2 TB) | SD- und microSD- Kartenleser (bis zu 104 MB/s) (bis zu 2 TB) | Считыватели карт SD и microSD (до 104 МБ/с) (до 2 ТБ) | SD / microSD 카드리더 (최대 104 MB/s) (최대 2 TB) | SD / microSD 读卡器 (最高 104 MB/s) (最大 2TB)

## 3. 2x USB-A Ports (up to 5Gbps)

Ports USB-A (jusqu'à 5 Gbit/s) | Puertos USB-A (hasta 5 Gbps) | USB-A-Anschlüsse (bis zu 5 Gbit/s) | Порты USB-A (до 5 Гбит/с) | USB-A 포트 (最大 5Gbps) | USB-A 포트 (최대 5Gbps) | USB-A 端口 (最高 5Gbps)

## 4. USB-C PD Port (Input max. 100W) (Output max. 80W)

Port USB-C PD (Entrée max. 100 W) (Sortie max. 80 W) | Puerto USB-C PD (Entrada máx. 100 W) (Salida máx. 80 W) | USB-C-PD-Anschluss (Eingang max. 100 W) (Ausgang max. 80 W) | Порт USB-C PD (вход макс. 100 Вт) (выход макс. 80 Вт) | USB-C PD 포트 (입력 100 W) (출력 80 W) | USB-C PD 端口 (最大输入 100 W) (最大输出 80 W)

## 5. LED Indicator

Témoins DEL | Indicateur LED | LED-Anzeige | Светодиодный индикатор | LED インジケータ | LED 표시등 | LED 指示灯

## 6. 3M Adhesive Ring

Anneau adhésif 3M | Anillo autoadhesivo 3M | 3M-Klebering | Клеевое кольцо 3M | 3M 接着リング | 3M 접착 링 | 3M 粘貼环

## 7. HDMI Port (Up to 4K/60Hz)


Port HDMI (Jusqu'à 4K/60 Hz) | Puerto HDMI (Hasta 4K/60 Hz) | HDMI-Anschluss (Bis zu 4K/60 Hz) | Порт HDMI (до 4K/60 Гц) | HDMI 포트 (최대 4K/60 Hz) | HDMI 端口 (最大 4K/60 Hz)

## 8. Ethernet Port (Up to 1 Gigabit) (10/100/1000Mbps)

Port Ethernet (Jusqu'à 1 Gigabit) | Puerto Ethernet (Hasta 1 Gigabit) | Ethernet-Anschluss (Bis zu 1 Gigabit) | Порт Ethernet (до 1 Гбит/с) | Ethernet 포트 (最大 1 기가비트) | Ethernet 포트 (최대 1 기가비트) | 以太网端口 (最高 1 Gigabit)

## WRAP & SECURE THE CABLE

ENROULEZ ET FIXEZ LE CÂBLE | ENROLLAR Y ASEGURAR EL CABLE | KABEL AUFWICKELN UND SICHERN | ОБМОТЯЙТЕ И ЗАКРЕПИТЕ КАБЕЛЬ | 케이블을 감아 고정하십시오 | 纏繞并固定线材



## EN

1. Coil the USB-C cable into the bottom groove of the adapter, following the circular path.
2. Push the USB-C connector into the designated clips to lock it in place.
3. Ensure the cable sits flush and the connector is firmly held to prevent it from coming loose during travel.

## FR

1. Enroulez le câble USB-C dans la rainure inférieure de l'adaptateur en suivant le chemin circulaire.
2. Poussez le connecteur USB-C dans les clips désignés pour le verrouiller en place.
3. Vérifiez que le câble est bien à plat et que le connecteur est fermement maintenu afin d'éviter tout desserrage pendant le transport.

## ES

1. Enrollar el cable USB-C en la ranura inferior del adaptador siguiendo el recorrido circular.
2. Introducir el conector USB-C en las pinzas designadas para bloquearlo en su lugar.
3. Asegurarse de que el cable quede alineado y que el conector esté bien sujeto para evitar que se suelte durante el transporte.

## DE

1. USB-C-Kabel in die untere Rille des Adapters legen und dem kreisförmigen Verlauf folgen.
2. USB-C-Stecker in die vorgesehenen Clips drücken, um ihn zu fixieren.
3. Sicherstellen, dass das Kabel bündig liegt und der Stecker fest sitzt, um ein Lösen während des Transports zu verhindern.

## RU

1. Сверните кабель USB-C в нижнюю канавку адаптера, следуя по круговому направлению.
2. Вставьте разъем USB-C в предназначенные зажимы, чтобы зафиксировать его на месте.
3. Убедитесь, что кабель лежит ровно, а разъем надёжно закреплён, чтобы он не ослаб во время транспортировки.

## JA

1. USB-Cケーブルをアダプターの底部の溝に沿って円形の経路に巻き付けてください。
2. USB-Cコネクタを所定のクリップに押し込み、固定してください。
3. ケーブルが平らになり、コネクタがしっかり固定されていることを確認して、移動中に緩まないようにしてください。

## KO

1. USB-C 케이블을 어댑터 하단 홈에 원형 경로를 따라 감으십시오.
2. USB-C 커넥터를 지정된 클립에 밀어 넣어 고정하십시오.
3. 케이블이 평평하게 놓이고 커넥터가 단단히 고정되어 여행 중에 풀리지 않도록 하십시오.

## ZH-CN

1. 按圆形路径将 USB-C 线缆缠绕到适配器底部的槽内。
2. 将 USB-C 连接器推入指定卡扣固定。
3. 确保线缆贴合且连接稳固, 以防携带过程中松动。

# INSIDE

## EN

1. Enrollar el cable USB-C en la ranura inferior del adaptador siguiendo el recorrido circular.
2. Introducir el conector USB-C en las pinzas designadas para bloquearlo en su lugar.
3. Asegurarse de que el cable quede alineado y que el conector esté bien sujeto para evitar que se suelte durante el transporte.

## FR

1. USB-C-Kabel in die untere Rille des Adapters legen und dem kreisförmigen Verlauf folgen.
2. USB-C-Stecker in die vorgesehenen Clips drücken, um ihn zu fixieren.
3. Sicherstellen, dass das Kabel bündig liegt und der Stecker fest sitzt, um ein Lösen während des Transports zu verhindern.

## RU