


S A T E C H I


BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐA CỔNG ONTHEGO 5 TRONG 1



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


TIẾNG VIỆT

CHỨC NĂNG



1. Cáp USB-C bền (Thiết bị chủ)
2. Cổng dữ liệu USB-C (lên đến 5 Gbps)
3. Cổng USB-C PD (tối đa 60 W)
4. Đèn báo LED
5. Cổng dữ liệu USB-A (lên đến 5 Gbps)
6. Đầu đọc thẻ SD (lên đến 104 MB/s) (UHS-I)
7. Cổng HDMI (lên đến 4K/60 Hz)
8. 2× Vòng keo dán 3M

KẾT NỐI VÀ SỬ DỤNG




1. Kết nối với thiết bị có cổng USB-C.
2. Kết nối các thiết bị.

ĐÈN BÁO NGUỒN


- Bật nguồn: Đèn LED màu trắng sáng
- Tắt nguồn: Đèn LED tắt

QUẤN VÀ CỐ ĐỊNH CÁP



1. Quấn cáp USB-C vào rãnh phía dưới của bộ chuyển đổi theo đường tròn.
2. Ấn đầu nối USB-C vào các kẹp giữ để cố định đúng vị trí.
3. Kiểm tra để cáp nằm sát bộ chuyển đổi và đầu nối được giữ chắc chắn nhằm tránh bị tuột khi di chuyển.

GẮN VÒNG KEO DÁN 3M



1. Làm sạch bề mặt nơi sẽ gắn vòng keo dán 3M.
2. Trước khi bóc lớp bảo vệ keo, kiểm tra để cáp USB-C có thể dễ dàng tiếp cận cổng của thiết bị. Điều chỉnh vị trí nếu cần.
3. Bóc lớp bảo vệ khỏi vòng keo dán 3M.
4. Ấn chặt vòng keo dán 3M lên bề mặt sạch và phẳng. Tránh các bề mặt cong hoặc có vân.
5. Gắn Bộ chuyển đổi OntheGo 5 trong 1 và kết nối các thiết bị.

QUAN TRỌNG

- Đế nam châm không hỗ trợ sạc không dây.
- Lắp thẻ SD với chân tiếp xúc hướng xuống dưới.
- Không tương thích với Apple USB SuperDrive hoặc đầu đọc CD.
- Các cổng USB-C không hỗ trợ xuất hình ảnh.
- Tránh tiếp xúc với nước, chất lỏng và độ ẩm.

CẦN TRỢ GIÚP?

Nhà sản xuất:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Đại diện được ủy quyền tại EU:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Đại diện tại Vương quốc Anh:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395