


USB-C-SCHNELLLADEKABEL FÜR DIE APPLE WATCH



Um das Laden zu starten, schließen Sie das Kabel bitte an ein USB-C-Ladegerät oder einen USB-C-Anschluss mit einer Leistung von 5W oder mehr an.



Legen Sie Ihre Apple Watch auf das magnetische Ladegerät; Sie sollten die Ladeanzeigeanimation sehen. Bitte beachten Sie, dass das Schnellladen nur für die Modelle der Serie 7, 8, 9, Ultra und Ultra 2 unterstützt wird.



Entfernen Sie Ihre Apple Watch vom Ladegerät, wenn sie vollständig aufgeladen ist.