



USB-C SNELLAADKABEL VOOR APPLE WATCH

1



Om te beginnen met opladen, sluit de kabel aan op een USB-C-oplader of poort met een output van 5W of meer.

2



Plaats uw Apple Watch op de magnetische oplader; u zou de laadindicator-animatie moeten zien. Houd er rekening mee dat snelladen alleen wordt ondersteund voor de modellen Series 7, 8, 9, Ultra en Ultra 2.

3



Verwijder uw Apple Watch van de oplader wanneer deze volledig is opgeladen.

De laadkabel is ook compatibel met AirPods Pro (2e generatie) en AirPods (3e generatie).