



APPLE WATCH İÇİN USB-C HIZLI ŞARJ KABLOSU

1



Şarj etmeye başlamak için kabloyu 5W veya daha fazla güç sağlayan bir USB-C şarj cihazına veya porta bağlayın.

2



Apple Watch'unuzu manyetik şarj cihazına yerleştirin; şarj göstergesi animasyonunu görmelisiniz. Hızlı şarjın yalnızca Series 7, 8, 9, Ultra ve Ultra 2 modelleri için desteklendiğini unutmayın.

3



Tamamen şarj olduğunda Apple Watch'unuzu şarj cihazından çıkarın.