



# APPLE WATCH 用 USB-C 急速充電ケーブル



充電を開始するには、ケーブルを5W以上の出力があるUSB-C充電器またはポートに接続してください。



Apple Watchをマグネット式充電器に置いてください。充電インジケータのアニメーションが表示されます。急速充電はSeries 7、8、9、UltraおよびUltra 2モデルのみでサポートされていますのでご注意ください。



完全に充電されてから、Apple Watchを充電器から取り外してください。

充電ケーブルはAirPods Pro (第2世代) およびAirPods (第3世代) にも対応しています。