



マグネティックワイヤレス充電ケーブル


- ① ケーブルを電源 USB-C ポートに接続します。
18W 以上が必要です




- ② お使いのiPhoneを上向きでチャージャーの上に置くと、磁力で自然に接着します。
iPhone 12以降が磁力接続に対応です



- ③ iPhone がワイヤレス充電を始めます。
最大 7.5W



- ④ バッテリーが満充電になったら iPhone をチャージャーから外します。



- ⑤ ご注意：Phone 11 と MagSafe 非対応のケース付きの iPhone 12 では Satechi から別売りのマグネティックスティッカーが磁力接続に必要となります。
マグネティックスティッカーがないと、上記の iPhone では磁力接続できません。

