


S A T E C H I


อะแดปเตอร์มัลติพอร์ท ONTHEGO 5-IN-1



คู่มือการใช้งาน

ไทย

ฟังก์ชัน



1. สาย USB-C แบบถัก (โหวด)

2. พอร์ต USB-C สำหรับรับส่งข้อมูล (สูงสุด 5Gbps)

3. พอร์ต USB-C PD (สูงสุด 60W)

4. ไฟแสดงสถานะ LED


5. พอร์ต USB-A สำหรับรับส่งข้อมูล (สูงสุด 5Gbps)

6. ช่องอ่านการ์ด SD (สูงสุด 104MB/s) (UHS-I)

7. พอร์ต HDMI (สูงสุด 4K/60Hz)

8. ห่วงทาว 3M จำนวน 2 ชิ้น

เชื่อมต่อและใช้งาน




1. เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีพอร์ต USB-C

2. เชื่อมต่ออุปกรณ์

ไฟแสดงสถานะการจ่ายไฟ

- เปิดเครื่อง: ไฟ LED สีขาวติดสว่าง
- ปิดเครื่อง: ไฟ LED ดับ

พินและจัดเก็บสาย






1. พินสาย USB-C ลงในร่องด้านล่างของอะแดปเตอร์ตามแนววงกลม

2. กดหัวต่อ USB-C ลงในคลิปยึดให้ล็อกเข้าที่

3. ตรวจสอบว่าสายวางแนบกับอะแดปเตอร์ และหัวต่อยึดแน่นเพื่อป้องกันการหลุดระหว่างการพกพา

ติดตั้งห่วงทาว 3M



1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดห่วงทาว 3M
2. ก่อนลอกแผ่นป้องกันทาว ตรวจสอบว่าสาย USB-C สามารถต่อถึงพอร์ตของอุปกรณ์ได้อย่างสะดวก หากจำเป็นให้ปรับตำแหน่ง
3. ลอกแผ่นป้องกันออกจากห่วงทาว 3M
4. กดห่วงทาว 3M ลงบนพื้นผิวที่สะอาดและเรียบให้แน่น หลีกเลี่ยงพื้นผิวโค้งหรือมีพื้นผิวขรุขระ
5. ติดตั้งอะแดปเตอร์ OntheGo 5-in-1 แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์

ข้อสำคัญ

- ฐานแม่เหล็กไม่รองรับการชาร์จแบบไร้สาย
- ใส่การ์ด SD โดยให้หน้าสัมผัสหันลง
- ไม่รองรับ Apple USB SuperDrive หรือเครื่องอ่าน CD
- พอร์ต USB-C ไม่รองรับการส่งสัญญาณวิดีโอ
- เก็บให้ห่างจากน้ำ ของเหลว และความชื้น

ต้องการความช่วยเหลือ?

ผู้ผลิต:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

ผู้แทนที่ได้รับอนุญาตในสหภาพยุโรป:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

ผู้แทนในสหราชอาณาจักร:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395