



OntheGo™ 5-in-1-Multiport-Adapter

SKU: ST-POTG5S / ST-POTG5P / ST-POTG5B / ST-POTG5Y




Verbinden Sie den Adapter mit Ihrem Hostgerät.

- Stecken Sie das integrierte, geflochtene USB-C-Kabel in einen USB-C-Anschluss Ihres Hostgeräts.
- Die weiße LED-Anzeige leuchtet auf und bestätigt, dass der Adapter verbunden und mit Strom versorgt wird.



Laden Sie Ihr Hostgerät über USB-C PD (bis zu 60 W).


- Schließen Sie ein USB-C-Ladekabel an den USB-C-PD-Anschluss an, um Ihr Hostgerät während der Verwendung des Adapters zu laden.
- Unterstützt eine Eingangsleistung von bis zu 60 W.
- Der USB-C-PD-Anschluss unterstützt keine Datenübertragung oder Videoausgabe.
- Nicht kompatibel mit CD-/DVD-Laufwerken oder dem Apple USB SuperDrive.



Schließen Sie ein externes Display über HDMI an (bis zu 4K/60 Hz).

- Verbinden Sie den Adapter über ein HDMI-Kabel mit einem 4K-fähigen HDMI-Display.
- Unterstützt Videoausgabe mit bis zu 4K bei 60 Hz.
- Unterstützt ausschließlich direkte HDMI-Verbindungen.


4



Schließen Sie USB-C-Geräte an (bis zu 5 Gbit/s).

- Schließen Sie ein USB-C-Gerät an den USB-C-Datenanschluss an, um Daten mit bis zu 5 Gbit/s zu übertragen.
- Dieser Anschluss unterstützt keine Videoausgabe.


5



Schließen Sie USB-A-Geräte an (bis zu 5 Gbit/s).

- Schließen Sie ein USB-A-Peripheriegerät oder Speichermedium für Datenübertragungen mit bis zu 5 Gbit/s an.
- Nicht kompatibel mit dem Apple USB SuperDrive, CD-Lesegeräten oder DVD-Laufwerken.


6



Setzen Sie eine SD-Karte ein (bis zu 104 MB/s).

- Setzen Sie die Karte mit den Kontakten nach unten und dem Etikett nach oben ein. Ein falsches Einsetzen kann die Karte oder das Lesegerät beschädigen.
- Unterstützt UHS-I-Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 104 MB/s.

7



Wickeln und sichern Sie das Kabelfür den Transport.

- Wickeln Sie das integrierte USB-C-Kabel entlang der kreisförmigen Führung in die untere Nut des Adapters.
- Drücken Sie den USB-C-Stecker in die dafür vorgesehenen Halteclips, bis er sicher einrastet.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel bündig liegt und der Stecker fest sitzt, damit er sich während des Transports nicht löst.


Befestigung mit dem 3M-Klebering (Optional)

1




Reinigen Sie die Oberfläche, auf der Sie den 3M-Klebering anbringen möchten.

2




Stellen Sie sicher, dass das integrierte USB-C-Kabel den Anschluss Ihres Geräts problemlos erreicht. Passen Sie die Position bei Bedarf an. *Dauerhafte Befestigung – planen Sie die Position vor dem Anbringen.*

3



Entfernen Sie die Schutzfolie vom 3M-Klebering, um die Klebefläche freizulegen, und drücken Sie den Ring fest auf eine saubere, ebene Oberfläche. Vermeiden Sie gewölbte oder strukturierte Flächen.

4




Befestigen Sie den OntheGo 5-in-1-Adapter am Ring und schließen Sie Ihre Geräte an.
Die magnetische Basis unterstützt kein kabelloses Laden.


Wichtige Hinweise

- USB-C-Anschlüsse (Daten und PD) unterstützen keine Videoausgabe.
- Nicht kompatibel mit dem Apple USB SuperDrive, CD-Lesegeräten oder DVD-Laufwerken.
- Ausrichtung der SD-Karte: Kontakte nach unten, Etikett nach oben.
- Die magnetische Basis unterstützt kein kabelloses Laden.
- Vor Wasser, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit schützen.
- Für optimale Leistung verbinden Sie den Adapter mit einem USB-C-Anschluss, der USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) oder höher unterstützt.

Technische Daten



Lieferumfang:



Verfügbare Farben:



Zertifizierungen & Sicherheit

FCC Class B



CE Certified



CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE

